




Bedienungsanleitung für Abricht- und Dickenhobelmaschine

Typ: 88001
88003
88501
88503



Alle FLOTTJET-Maschinen sind von der
zuständigen Berufsgenossenschaft
auf Sicherheit geprüft und ohne
Bauanstandung zugelassen worden.
Sie tragen die jeweilige Plakette.

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Allgemeines	3
1.1	Aufstellung und Montage	3
1.2	Elektroinstallation	3
1.3	Schmierung	4
1.4	Einstellen und Auswechseln der Messer	4
1.5	Abbau der Schutzhäuben	4
1.6	Riemen Spannung des Antriebsriemens	4
1.7	Riemen Spannung des Vorschubriemens	5
1.8	Wechsel des Antriebsriemens	5
1.9	Wechsel des Vorschubriemens	5
1.10	Ausbau des Motors	5
2.	Abrichten	5
2.1	Einstellen des Abrichttisches	6
2.2	Einstellen des Längsanschlages	6
2.3	Fügeleiste	6
3.	Dickenhobel	6
3.1	Abnahme des hinteren Abrichttisches	6
3.2	Dickeneinstellung	6
3.3	Schmierung des Tisches	6
3.4	Rückschlagsicherung	6
3.5	Spannschutzhaube zum Dickenhobel	6
3.6	Verstellen des Transportwalzendruckes	7
3.7	Nachregulierung des Dickenhobeltisches	7
4.	Hinweise für die Praxis	7
5.	Beseitigung von Störungen	7
5.1	Wechselstrommaschine läuft nicht an	7
5.2	Drehstrommaschine läuft in falscher Drehrichtung	7
5.3	Leistung zu gering bzw. Nachlassen der Leistung	8
5.4	Starke Maschinenvibration	8
5.5	Abrichtfläche wird hohl	8
5.6	Abrichtfläche wird ballig	8
5.7	Stufe am Ende der Abrichtfläche	8
5.8	Ungleichmäßige Spannahme beim Abrichten	8
5.9	Ungleichmäßige Breitstärke beim Dickenhobel	8
5.10	Holztransport nicht gleichmäßig	9
5.11	Holz läuft schräg durch	9
5.12	Stufenbildung am Brettanfang beim Dickenhobel	9
5.13	Stufenbildung am Brettedende	9
5.14	Dickenhobeltisch erzeugt Geräusch beim Herunterlassen	9
6.	Schaltpläne	9
6.1	Drehstrom	10 + 11
6.2	Wechselstrom	11
7.	Ersatzteillisten	12 – 14

Für die Abrichthobelmachine treffen die entsprechenden Punkte sinngemäß zu.

Technische Änderungen vorbehalten

1. Allgemeines

1.1 Aufstellung und Montage

Vor Inbetriebnahme der Maschine ist zu prüfen, ob die Genauigkeit beim Transport nicht beeinträchtigt worden ist. Gegebenenfalls muß die Maschine nach in der Bedienungsanleitung beschriebenen Punkten nachgestellt werden.

Die kombinierte Dicken- und Abrichthobelmachine wird im Normalfall mit Maschinenenschrank oder Maschinenständer geliefert. Die Maschine ist in diesem Zustand betriebsfertig, wenn die unter Abschnitt „Elektroinstallation“ beschriebenen Punkte beachtet werden.

Wird die Dicken-Hobelmachine auf einen selbstgefertigten Maschinenenschrank oder Maschinenständer befestigt, so sind die Befestigungslöcher und eine Aussparung für die bewegliche Säule nach Abb. 1 vorzusehen. Die Höhe des selbstgefertigten Unterbaues soll etwa 580 mm betragen. Um eine genügend große Standsicherheit der Maschine zu erhalten, dürfen die Maße nach Abb. 1 nicht unterschritten werden.




Abb. 1

1.2 Elektroinstallation

Die Maschine wird immer mit einem 4 Meter langen Anschlußkabel geliefert. Bei der Wechselstrom-Ausführung ist ein Schuko-Stecker am Kabel angebracht.

Bei Anschluß ist darauf zu achten, daß Stromart und Spannung mit den auf dem Motorschild angegebenen Werten übereinstimmen. Die Zuleitung der Steckdose muß einen genügend großen Querschnitt von mindestens 1,5 mm² haben, damit ein Abfallen der Spannung und eine zu große Erwärmung des Motors vermieden wird. Die Absicherung soll bei beiden Stromarten 16 Amp. träge nicht unterschreiten. Ein Schutzleiter muß vorhanden sein.

Bei der Drehstrom-Ausführung ist unbedingt darauf zu achten, daß die Leitungen an den richtigen Anschlußklemmen angeschlossen werden. Die drei Leitungen schwarz werden an den Klemmen R S T angeschlossen. Der grün-gelbe Schutzleiter (Erdleiter) darf nur an die Klemme $\frac{1}{2}$ angeschlossen werden.

Die Klemme MP (auch 0 oder N bezeichnet) bleibt frei, auch dann, wenn beim Fünfleiter-
system im Netz an der Steckdose ein Anschluß besteht.
Nach der Installation der Drehstrommaschine ist darf Probelauf die Drehrichtung zu prüfen.
Bei falscher Drehrichtung müssen zwei von den Steckeranschlüssen R S T umgepolgt werden.
Die Steckdose in der Wand muß auf richtigen Anschluß geprüft werden, d.h., Schutzleiter
(Erdleiter) \pm und Mittelpunktleiter Mp müssen stromlos sein.

1.3 Schmierung

Sämtliche Kugellager sind auf Lebensdauer geschmiert und bedürfen keiner Wartung.
In den Abständen von einigen Wochen müssen nach gründlicher Säuberung folgende Stellen
mit Öl oder Fett geschmiert werden:

Antriebskette für Vorschubwalzen

Verstellspindel für Abrichttisch am Lager und im Gewinde

Säule des Dickenhobeltisches.

1.4 Einstellen und Auswechseln der Messer

Die Streifenhobelmesser sind betriebsfertig in der Messervelle eingebaut, ausgerichtet und abgezogen. Stumpfe Messer sind die Ursache für das Absinken der Leistung. Sind die Messer nicht zu stumpf und nicht zu scharf, so empfiehlt sich ein Abziehen der Messer im einge- baute Zustand. Zum Nachsitzen werden die Messer wie folgt ausgebaut:

Die 5 Spannschrauben der Spanaleiste um 2 – 3 Umdrehungen lösen. Dann durch Linksdrehen der beiden Stellschrauben die Messer nach außen verschieben bis sie von Hand herausgenommen werden können. – Der Einbau geschieht in umgekehrter Reihenfolge, wobei darauf zu achten ist, daß die Köpfe der beiden Stellschrauben genau in den Einkerbungen der Messer liegen.

Um eine einwandfreie, genau abgerichtete Fläche zu erreichen, ist ein sorgfältiges Einstellen erforderlich. Zum Ausrichten wird die Einstellehre 98.260 verwendet. Ist die Einstellehre nicht vorhanden, wird der Einbau wie folgt vorgenommen:

Eine ebene Holzleiste wird auf den hinteren faststehenden Abrichttisch gelegt. Die Messer werden jetzt so eingestellt, daß die Messer die Leisten berühren und bei Drehen der Messervelle von Hand die Leiste um 1 – 2 mm verschieben. Die Messer stehen ca. 0,5 – 1 mm über dem Außendurchmesser der Messervelle. Es ist unbedingt darauf zu achten, daß die beiden Messer genau ausgerichtet sind. Nach dem genauen Ausrichten der Messer, Spannschrauben der Keilleiste fest anzuziehen.

Die Hobelmesser müssen immer mit der gesamten Breite der Keilleiste gespannt werden.

1.5 Abbau der Schutzhäube

Die obere Schutzhäube wird nach Herausschrauben von zwei Inbusschrauben abgenommen.
Zweckmäßigsterweise wird der Längsanschlag vorher entfernt.
Die rechte Schutzhäube wird ebenfalls nach Herausschrauben von 2 Inbusschrauben abgenommen.

1.6 Riemenspannung des Antriebsriemens

Der endlose Keilriemen wird wie folgt gespannt: Die Sechskantschraube an der Innenseite des Gehäuses lösen und nach unten drücken. Die Sechskantschraube fest anziehen.
Die Riemenspannung muß so eingestellt werden, daß die Riemenlängen zwischen den beiden Motorwellen gleich groß sind.

1.7 Riemenspannung des Vorschubriemens

Der Flachriemen wird wie folgt gespannt: Die Sechskantschraube an der Innenseite des Gehäuses lösen und nach oben schieben, der Keil-

1.8 Wechsel des Antriebsriemens

Der Antriebsriemen (Keilriemen) wird wie folgt gewechselt:

Die obere und die rechte Schutzhäube wird nach Herausschrauben von je 2 Inbusschrauben entfernt. Die rechts unten liegende Zugfeder wird mittels Zange abgenommen. Inbusschraube M 6 gelöst und der Sechskantlagerbolzen des Kettenrades – Kunststoffzahnrad herausgeschraubt. Jetzt werden Kettenrad – Kunststoffzahnrad und Rollenkette abgenommen, nachdem die obere in der Mitte liegende Inbusschraube und das Distanzrohr entfernt worden sind. Die Sechskantschraube an der Innenseite des Gehäuses lösen und nach oben schieben, der Keilriemen wird dadurch entspannt.

Der Motor wird nach Lösen der vier Befestigungsschrauben nach oben gezogen und der Keilriemen kann ausgewechselt werden.

Der Einbau geschieht sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.

1.9 Wechsel des Vorschubriemens

Der Vorschubriemen (Keilriemen) wird wie folgt gewechselt:

Ausbau des Vorschubriemens nach Punkt 1.8 vornehmen.

Der Motor braucht beim Wechseln des Vorschubriemens nicht verstellt zu werden.

1.10 Ausbau des Motors

Der Motor wird wie folgt ausgebaut:

Ausbau des Antriebsriemens nach Punkt 1.8 vornehmen. Motor nach oben heben und Motor herausnehmen.

2. Abrichten

2.1 Einstellen der Abrichttische

Der hintere Abrichttisch ist genau auf Höhe eingestellt und soll nach Möglichkeit nicht ver- stellt werden. Der vordere Abrichttisch bestimmt die Spannödicke. Sie läßt sich mit Hilfe des Sterngriffes an der vorderen Seite des Abrichttisches einstellen und an der seitlich angebrachten Skala ablesen. Die max. Spantie beträgt 3 mm. Die beste Oberfläche und die größte Genauigkeit wird bei einer Abrichtdicke zwischen 0,5 und 2 mm erreicht. Sollten beide Abrichttische im Laufe der Zeit oder durch gewaltsame Einwirkung nicht mehr parallel zueinander stehen, so ist eine Nachregulierung der beiden Abrichttische möglich. Bei allen Ein- stellungen ist nach der Messervelle, nicht nach den Messern auszurichten.

Paralleleinstellung des hinteren Abrichttisches zur Messervelle.

Der hintere Abrichttisch wird mit den auf der Skalenseite befindlichen Gewindestiften ver- stellt, bis der hintere Abrichttisch und die Messervelle parallel stehen. Nach der Verstellung werden die Gewindestifte mit der Sechskantmutter gekontert.

Der hintere Abrichttisch soll zwischen 0,5 und 1 mm höher als die Messervelle stehen.
Einstellen des hinteren Abrichttisches parallel zum vorderen Abrichttisch.

Stehen beide Abrichttische nicht mehr in einer Ebene (dach- oder muldenförmig), so ist der hintere Abrichttisch wie folgt nachzustellen: Ein langes, über beide Tische reichendes Linsal, notfalls eine neu abgerichtete Leiste, wird längs über beide Abrichttische gelegt. Der hintere Abrichttisch wird mit den beiden, im Gehäusinnen befindlichen Inbusschrauben so ver- stellt, bis beide Abrichttische eine Ebene bilden. Nach der Verstellung werden die beiden Inbusschrauben mit den Sechskantmuttern gekontert.

Nachstellen der Führungen am vorderen Abrichttisch.

Die seitlichen Führungen des vorderen Abrichttisches werden durch Nachstellen der seitlich angebrachten selbstthermenden Inbusgewindestifte eingestellt. Ein minimales Spiel muß vorhanden sein.

2.2 Einstellen des Längsanschlages

Der Länganschlag ist von 90° bis 45° und in der Höhe verstellbar, so daß zwischen Unterseite, Länganschlag und Abrichttisch auch in 45° Stellung nur wenig Abstand bleibt. Bei längerem Einsatz der Maschine ist es möglich, daß der Hebel der Klemmschraube nicht mehr korrigiert werden: Klemmschraube nach Entfernung des Hebels um einige Umdrehungen lösen und zurückziehen, bis der Sechskantkopf der Schraube freilegt. Sechskantkopf um die gewünschte Korrektur (30°) verdrehen, Klemmschraube wieder anziehen.

Der Länganschlag ist in der 90° -Stellung durch eine Sachkantschraube fixiert, die bei Abweichungen vom 90° -Winkel nachgestellt werden kann.

Um ein ungleichmäßiges Stumpfwerden der Messer zu vermeiden, empiehlt es sich, beim Abrichten von schmalen Hölzern den Längsanschlag von Zeit zu Zeit zu verstellen, damit die Messer nicht immer wieder an der gleichen Stelle benutzt werden.

Die Messerwellenabdeckung ist nur soweit aufzuklappen, wie es für die jeweilige Arbeit erforderlich ist.

2.3 Fügeleiste

Die federnde Fügeleiste drückt das Werkstück gegen den Anschlag und verhindert das Berühren der Messerwelle beim Abrutschen der Hände vom Werkstück.

3.6 Verstellen des Transportwalzen-Druckes

Durch Lösen oder Anziehen der Sechskantmutter kann über die Druckfeder der Transportwalzendruck geändert werden. Wichtig bei ungleichmäßigen Vorschub oder beim Schärgießen des Holzes. Bei der Einstellung ist zu berücksichtigen, daß auf der linken Seite die Transportkette die Federkraft verstärkt. Beide Vorschubwalzen sind von Zeit zu Zeit von Harzrückständen zu reinigen.

3.7 Nachregulierung des Dickenhobeltisches

Der Dickenhobeltisch ist parallel zur Messerwelle ausgerichtet. Sollten nach längeren Gebrauch Ungenauigkeiten eintreten, so ist eine Nachregulierung wie folgt vorzunehmen:
Die Säulenführung unterhalb des Dickenhobeltisches ist mit vier Sechskantschrauben auf dem Gehäuse befestigt. Die neben den Sechskantschrauben befindlichen Gewindestifte mit Innensechskant dienen zur parallelen Einstellung des Dickenhobeltisches zur Messerwelle. Soll der Dickenhobeltisch einseitig nach unten verstellt werden, so sind die beiden auf der entsprechenden Seite liegenden Sechskantschrauben zu lösen und die danebenliegenden Inbusgewindestifte etwas anzu ziehen, bis Parallelität zwischen Dickenhobeltisch und Messerwelle erreicht ist.

3. Dickenhobeln

3.1 Abnahme des hinteren Abrichttisches

Der Länganschlag wird ganz nach links gestellt, die beiden Spannhebel der Abrichtführung werden nach oben geschwenkt und der hintere Abrichttisch wird nach oben herausgeschoben. Beim Einbau ist darauf zu achten, daß die Späne entfernt werden und der hintere Abrichttisch an den beiden unteren Anschlagschrauben anliegt.

3.2 Dickeneinstellung

Der Hobeltisch wird durch ein Handrad auf die gewünschte Höhe gebracht. Die Hobeldicke-Verstellung erfolgt über ein Schnecke/Kegelradgetriebe.
Eine Umdrehung des Handrades beträgt 4 mm in der Höhenverstellung. Die Hobeldicke ist verstellbar zwischen 150 mm und ca. 5 mm. Die Verstellung nach oben ist begrenzt, damit die Messerwelle nicht mit dem Dickenhobeltisch in Berührung kommen kann. Bei Hobeldicken unter 5 mm wird das zu hobende Werkstück auf ein entsprechendes Brett gelegt und zusammen durchgeschoben.

3.3 Schmierung des Tisches

Um die Hatreibung zwischen Holz und Dickenhobeltisch zu vermindern, muß die Tischoberfläche mit einem Gleitmittel eingetrieben werden. Gut bewährt hat sich FLOTTJET-Silbergleit. Besonders wichtig ist die Schmierung des Tisches bei harzreichen Hölzern (z.B. Kiefer und Pitspine).

3.4 Rückschlagsicherung

Die Rückschlagsicherung verhindert ein Herausschleudern des Werkstückes. Diese Gefahr besteht besonders beim Bearbeiten von astreichen Holz und von mehreren Leisten zur gleichen Zeit. Die Glieder der Rückschlagsicherung müssen beweglich gehalten werden, so daß sie jederzeit wieder in die Ausgangsstellung zurückpendeln können.

3.5 Spannschutzhülle zum Dickenhobel

Die Spannschutzhülle dient als Berührungsenschutz für die Messerwelle und zur Spannabfuhr. Sie wird, nachdem der hintere Abrichttisch abgenommen ist, mit einem Schnellverschluß befestigt.

4. Hinweise für die Praxis

Nachstehend einige wichtige Hinweise, die unbedingt beachtet werden sollten:
Die beste Oberflächengüte und die größte Genauigkeit wird bei einer Spandicke von 0,5 bis 2 mm erreicht.
Vor dem Dickenhobeln Bretter abrichten, damit das Brett nicht nur parallel sondern auch verwindungsfrei wird.
Bretter immer mit der hohlen Seite zuerst abrichten.
Tischoberflächen und Transportwalzen immer harzfrei halten (Petroleum, Terpentin oder Benzin) und gut mit FLOTTJET-Silbergleit schmieren.
Die Messer müssen immer sehr scharf geschliffen, abgezogen und gut ausgerichtet sein, um eine einwandfreie Oberfläche zu erzielen und um eine optimale Leistung zu erreichen.
Beim Transport der Dickenhobelmashine auf dem Maschinenständer den herausziehbaren Transporthebel benutzen.

5. Beseitigung von Störungen

In den folgenden Abschnitten werden evtl. vorkommende Störungen sowie deren Ursachen und Beseitigung beschrieben.

5.1 Wechselstrommaschine läuft nicht an
Spannung zu niedrig durch kleinen Leitungsquerschnitt oder durch zu lange Zuleitung.
Extrem niedrige Umgebungstemperaturen.
Umgebungstemperatur ändern oder Leitungslänge ändern.
Nicht ordnungsgemäß abgesichert..
Sicherungsautomaten H, K oder L bzw. Schraubensicherung 16 Amp. träge verwenden.
16 Amp.

5.2 Drehstrommaschine läuft in falscher Drehrichtung

Falsch angeschlossen.
Steckenden R S umpolen.

5.3 Leistung zu gering bzw. Nachlassen der Leistung

Motor zieht nicht durch.

Spannen des Antriebsriemens durch Verschieben des Motors.

Abrichtmesser nicht sorgfältig ausgerichtet, so daß nur ein Messer schneidet.

Messer genauer ausrichten.

Nachsärfen der Messer bzw. Entfernen des Harzes mit Petroleum.




Abb. 2

5.4 Starke Maschinenvibration

Unterschiedlich abgenutzte Messer bringen Unwucht in die Messerwelle.
Verwendung von gleichschweren Messern.

5.5 Abrichtfläche wird zu hohl

Abrichtmesser stehen zu tief gegenüber dem hinteren Auflagetisch.
Messer neu einstellen nach Abschn. 1.4

Abrichttische stehen dachförmig.

Einstellen der Tische nach Abschn. 2.1

5.6 Abrichtfläche wird ballig

Abrichttische stehen muldenförmig.
Einstellen der Tische nach Abschn. 2.1

5.7 Stufe am Ende der Abrichtfläche

Abrichtmesser stehen zu hoch gegenüber dem hinteren Auflagetisch.
Messer neu einstellen.

5.8 Ungleichmäßige Spanabnahme beim Abrichten

Ungleichmäßige Spanabnahme beim Abrichten kann zwei Ursachen haben – Abb. 2 –
a) Messer stehen nicht parallel zum hinteren Abrichttisch
(Messer stehen nicht gleichmäßig über Messerwelle) oder

b) hinterer Abrichttisch steht nicht parallel zur Messerwelle.

Stimmt die Stellung zwischen Hobelmesser und hinterem Abrichttisch nicht überein,
Punkt a):
Messer neu einstellen nach Abschn. 1.4

Stimmt die Parallelität Messerwelle-Dickenhobeltisch nicht überein, Punkt b):
Hinteren Abrichttisch parallel einstellen nach Abschn. 2.1

5.9 Ungleichmäßige Brettsstärke beim Dickenhobeln

Ungleichmäßige Holzstärke beim Dickenhobeln kann zwei Ursachen haben – Abb. 2 –
a) Messer stehen nicht parallel zum Dickenhobeltisch
(Messer stehen ungleichmäßig über Messerwelle) oder

b) Dickenhobeltisch steht nicht parallel zur Messerwelle.
Geprüft wird die Parallelität unter Zuhilfenahme eines beidseitig gehobaltenen Holzes,
das nacheinander links und rechts zwischen Dickenhobeltisch und Messerwelle ge-
schoben wird.

Stimmt die Stellung zwischen Hobelmesser und Dickenhobeltisch nicht überein, Punkt a):

Messer neu einstellen nach Abschn. 1.4

Stimmt die Parallelität Dickenhobeltisch-Messerwelle nicht überein, Punkt b), so wird der Dickenhobeltisch nach Abschn. 3.7 eingestellt.

5.10 Holztransport nicht gleichmäßig

Es empfiehlt sich bei allen Arbeiten mit der Dickenhobelmachine das zu hobelnde Holz mit der Hand zu führen, um eine Unterbrechung des Transports durch Äste oder Harz zu vermeiden und um Stufenbildung beim Ein- und Auslauf zu verhindern. Besonders wichtig bei harz- und astreichen Hölzern.

Abrichttisch ohne Gleitmittel, bzw. verharzt.

Abrichttisch mit Gleitmittel FLOTTJET-Silbergleit behandeln.

Abrichttisch bzw. vordere geriffelte Transportwalze verharzt.
anschließend mit FLOTTJET-Silbergleit behandeln.

Holzspäne unter dem Transportwalzenlager
Holzspäne mit Schraubenzieher entfernen.
Keilriemen rutscht durch.

Keilriemen spannen nach Abschn. 1.7

5.11 Holz läuft schräg durch

Druckfedern für Vorschubwalze nicht richtig eingestellt.

Die Druckfedern durch die Sechskantmutter stärker anziehen.
Läuft das Holz nach rechts, rechts beide Muttern nachziehen und umgekehrt.
Es ist dabei zu beachten, daß auf der Getriebeseite stärkere Federn eingebaut sind, da die linken Druckfedern durch den Kettenzug des Vorschubantriebs zusätzlich verstärkt werden.

5.12 Stufenbildung am Brettanfang beim Dickenhobeln




Hintere glatte Transportwalze drückt zu stark.
Hintere Druckfedern durch Sechskantmutter schwächer einstellen.

5.13 Stufenbildung am Brettende




Vordere geriffelte Transportwalze drückt zu stark.
Vordere Druckfedern durch Sechskantmutter schwächer einstellen.

5.14 Dickenhobeltisch erzeugt Geräusch beim Herunterdrehen
Kunststoffsechskantschraube in der Säulenführung nicht richtig eingestellt.
Kunststoffsechskantschraube leicht nachstellen und kontrollieren.

6.1 Schaltpläne (Drehstrom)



6.2 Schaltpläne (Wechselstrom)



c 2 = Betriebskondensator
m 1 = Wechselstrommotor 88 253
a 2 = Anlaßschalter 8 217

a 1 = Unterspannungsauslöser
mit Motorschutzschalter 8 242
m 1 = Drehstrommotor 88 251

7. Ersatzteilliste

FLOTTJET


Abricht- und Dickenhobelmaschine


Typ 88001
Typ 88003
Typ 88501
Typ 88503

No.	No.	No.	No.
1 - 80.010	81 - 10..5 DIN 125	7025	162 - 88.089
2 - M8x30 DIN 933	82 - A10 DIN 137	6537	163 - 98.150
3 - 8..3 DIN 6798	83 - A10 DIN 705	7190	164 - 6x26 DIN 1481
4 - M8x12 DIN 916	84 - M5x8 DIN 553	3625	165 - 88.090
5 - 91.513	85 - M10 DIN 965	6775	166 - 7188
6 - D3	86 - 88.053		167 - 88.091
7 - 88.015	87 - M6x8 DIN 914	6751	170 - 3.5x26 DIN 1481
8 - M6x20 DIN 933	90 - 88.054		171 - 88.097
9 - M6 DIN 934	91 - 88.055		172 - 88.110
10 - M6x20 DIN 417	92 - M6x20 DIN 912	4429	173 - M10x25 DIN 933
11 - M6 DIN 934	93 - M6x12 DIN 913	6802	174 - 10..5 DIN 125
12 - 88.016	94 - M8x16 DIN 915	5809	175 - 90.017
13 - M6x16 DIN 933	95 - 98.181		176 - 90.018
14 - 6..4 DIN 125	96 - 100.367		177 - C20xM6 DIN 319
15 - 88.013	97 - 2x6 DIN 1476	3931	180 - 88.111
16 - M5x30 DIN 912	98 - 88.056		181 - 88.112
17 - M6x20 DIN 912	101 - 3x10 DIN 661	4927	182 - M8x20 DIN 933
20 - 88.014	102 - 88.057		183 - 88.113
21 - 88.020	103 - 88.058		184 - M8x45 DIN 933
22 - 98.192	104 - M6x20 DIN 912	4429	185 - M8 DIN 934
23 - M4x16	105 - 5350		186 - 8..4 DIN 125
24 - 98.206	106 - 88.059		187 - 88.116
25 - M6x10 DIN 933	107 - 88.060		188 - M10x50 DIN 931
26 - 6204 2Z	110 - 88.061		189 - 88.117
27 - K 6204	111 - 88.062		190 - 10..5 DIN 9021
30 - 88.021	112 - 8..4 DIN 9021	6579	191 - 88.118
31 - AM6x8 DIN 915	113 - 90.018		192 - M6x16 DIN 933
32 - B 8..4 DIN 9021	114 - C20 DIN 319	6400	193 - 88.119
33 - M8x12 DIN 7985	115 - 88.063		194 - 88.120
34 - 88.022	116 - 88.064		195 - 88.121
35 - M6x16 DIN 933	120 - 88.070		196 - 88.122
36 - A 6..4 DIN 933	121 - 88.071		197 - A 6..4 DIN 6798
37 - 88.023	122 - 88.072		198 - M6x12 DIN 933
40 - 88.024	123 - 1320..516..00	7189	200 - 88.136
41 - M6x10 DIN 933	124 - 98.212		201 - 26 E 22..98
42 - A 6..4 DIN 6798	125 - M6 DIN 985	6401	202 - 2600 LW
43 - 88.030	126 - 98.235		203 - M6x16 DIN 933
44 - 88.031	127 - 98.249		204 - M6 DIN 934
45 - M6x12 DIN 933	128 - 88.076		205 - 88.131
46 - 6..4 DIN 125	131 - 88.074		206 - 88.133
47 - 88.032	132 - 10..5 DIN 125	3028	207 - 88.134
50 - 1320..510..00	133 - 88.076		210 - 88.135
51 - 10..5 DIN 125	134 - 88.078		
52 - 88.033	135 - 88.080		211a - 8.032
53 - 88.034	136 - M6x90 DIN 912	7185	b - 8.001
60 -	137 - M10x30 DIN 933	3992	c - 8.050
61 - 88.037	143 - 88.084		b - 8.012 Drehstr.
62 - C16g DIN 7551	144 - 4x22 DIN 1481	3435	c - 8.052 Wechselstr.
63 - 3x16 DIN 1481	145 - SPZ La 600	7186	d - 8.090
64 - D4-140x40	146 - 88.085		e - 8.074
65 - 3x24 DIN 1481	147 - M10x20 DIN 933	3605	f - 8.112
66 - 88.038	150 - 10..5 DIN 125	3028	
67 - 1320..510..00	151 - 10 DIN 471	6527	
70 - M 24x1,5 DIN 439	152 - 88.086		
71 - 88.039	153 - 1320..510..00	7023	213 - 88.570 Drehstr.
72 - 88.040	154 - 88.087		213 - 88.572 Wechselstr.
73 - 2x6 DIN 1476	155 - 5..3x406	7323	214 - 88.251 Drehstr.
74 - 88.050	156 - 88.088		214 - 88.253 Wechselstr.
75 - 88.051	157 - M6x25 DIN 912	6410	
76 - 88.052	158 - 10..5 DIN 125	7025	215 - Anlaufkondensator
77 - 50..0 M 10	160 - M6 DIN 934	3657	216 - Betriebskondensator
80 - 3x16 DIN 1481	161 - 88.099		

Unter Spannungsabschalter
Antriebsabschalter nur
bei Wechselstrom

ERSATZTEILLISTE






Hobelschutzvorrichtung
(Schweiz + Holland)

No.	No.	No.
1 - 98311	16 - 98318	31 - 98324
2 - M 8x45 DIN 912	17 - 98321	32 - 6h 8x25 DIN 7
3 - A 8,3 DIN 6798	18 - 25x20 DIN 1481	33 - 6,4 DIN 125
4 - M 8 DIN 934	19 - 10 m6x30 DIN 7	34 - 98325
5 - 98312	20 - M 10x55 DIN 912	35 - 98326
6 - 98313	21 - 98319	36 - 98327
7 - M 6x8 DIN 915	22 - A 10 DIN 137	37 - 98328
8 - 98314 A+B	23 - 4642	38 - 98329
9 - M 6x25 DIN 912	24 - 6558 13DIN71802	39 - 2,5x22 DIN 1481
10 - M 6 DIN 934	25 - 98322	40 - 98330
11 - M 8x35 DIN 933	26 - M 10x70 DIN 912	41 - 6458 300 M6x15
12 - 98315	27 - 1063	42 - M 8x30 DIN 87
13 - 98322	28 - M 10 DIN 934	43 - 98331
14 - 98316	29 - 10m6x40 DIN 7	44 - 2,5x18 DIN 1481
15 - 98317	30 - 98323	45 - 98345


FLOTT

PRODUKTIONS-PROGRAMM IN 3 WERKEN:




„FLOTT“
Tisch- und
Säulenbohrmaschinen

„FLOTT“
Tisch- und Ständerschleifmaschinen



FLOTTJET
Holzbearbeitungs-
maschinen
für Handwerk, Hobby
und Industrie



„FLOTT“
Handwerkzeuge zum Bohren und Schleifen

Der Vertrieb erfolgt
ausschließlich über den Fachhandel.

Fordern Sie bei Bedarf ausführliche Prospekte an bei

Friedr. Aug. Arnz „FLOTT“,

Postfach 130120 · 5630 Remscheid 1

Vieringhausen 131

Fernruf: Sammel-Nr. (0 21 91) 78 21-0

Telex: 8 513 731 · Arnz Remscheid

Telefax: (0 21 91) 78 21 58

Drahtwort: FLOTT Remscheid

Großseifen/Oberwesterwald, Flottstr.

Zweigwerk: